ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA ANALIZA PROPRIETĂȚILOR MECANICE ALE MATERIALELOR

Există deosebiri foarte pronunțate în privința modului în care se comportă diversele categorii de materiale, atunci când sunt solicitate mecanic. Calea cea mai obișnuită pentru punerea lor în evidență este efectuarea unor teste de laborator numite încercări mecanice. Ca principiu, acestea constau în aplicarea unor încărcări exterioare, adecvate solicitării realizate, asupra unor eșantioane din materialul de studiat, numite epruvete, având forme și dimensiuni specifice fiecărui experiment.

Încercările mecanice sunt foarte variate, în primul rând deoarece solicitările care trebuie materializate sunt foarte diverse, dar și pentru că pot fi realizate în condiții statice sau dinamice, la temperatura mediului, sau la temperaturi ridicate ori joase, în aer sau în medii corozive s.a.m.d.

Pentru ca rezultatele experimentale obținute la momente și în locuri diferite să poată fi comparate între ele, încercările se efectuează în condiții stabilite prin standarde, elaborate de organizațiile competente din fiecare țară: cele mai cunoscute sunt American Society for Testing and Materials - ASTM în SUA, German Standards Bureau - DIN în Germania, Japanese Industrial Standard - JIS în Japonia. În țara noastră această activitate este coordonată de Institutul Român de Standardizare.

Pe de altă parte, tendința actuală de globalizare a efectelor activităților umane din cele mai diverse domenii se reflectă și în privința acestor standarde, care pe continentul nostru sunt puse în concordanță, în mod treptat, sub formă de norme europene unice (desemnate prin apariția în denumirea standardelor a siglei EN), iar pe plan mondial prin recomandările International Standard Organisation (ISO - siglă care, de asemenea, apare în denumirea standardelor puse de acord cu normele internaționale).

Trebuie precizat, în această ordine de idei, că în prezent au valabilitate în România patru categorii de standarde:

- cele adoptate înainte de 1989, denumite STAS și aflate în curs de actualizare, respectiv de înlocuire;
- cele adoptate (respectiv actualizate) după 1990, denumite codificat prin literele SR, urmate de numărul standardului și de anul ultimei actualizări (scris complet);
- cele puse în acord cu normele internaționale, ale căror numere de ordine le-au preluat, codificate la fel ca mai sus, dar cu literele SR EN, respectiv SR ISO.

Principial, în cadrul încercărilor mecanice se măsoară nivelul încărcărilor aplicate eșantionului din materialul analizat, dimensiunile acestuia, ca și efectele produse asupra probei (în general deformații, elastice și/sau plastice), după care se stabilesc, folosind relații de calcul potrivite, valorile corespunzătoare ale caracteristicilor mecanice ale materialului.

Nivelul solicitărilor este exprimat de obicei prin mărimea fizică numită tensiune mecanică, calculată ca raport între sarcina (forța sau momentul) care produce solicitarea și un parametru geometric (aria sau modulul de rezistență) al secțiunii de material care preia solicitarea.

La deformațiile produse pe probă se poate face referire în mărimi absolute (deplasări sau rotiri), sau relative (lungiri sau lunecări specifice), iar măsurarea lor poate fi făcută cu mijloace obișnuite sau cu dispozitive de precizie (extensometre sau montaje de traductoare tensometrice).

Un indicator important al genului de comportare mecanică a unui material este și curba lui caracteristică – graficul dependenței dintre nivelul solicitării aplicate și cel al deformării epruvetei – care se trasează pe parcursul unora dintre încercările mecanice.

Multe dintre încercări presupun solicitarea epruvetei până în momentul în care materialul cedează (adică este atinsă limita lui de rezistență la solicitarea respectivă), iar felul în care se produce ruperea și aspectul secțiunii de rupere sunt și ele folosite pentru caracterizarea comportării mecanice a materialului cercetat.

ÎNCERCAREA LA ÎNCOVOIERE A LEMNULUI

Prezentare generală


Încovoierea este cea mai complexă dintre solicitările simple, întrucât produce simultan atât deplasări liniare, cât şi rotiri, în jurul axei de îndoire, ale secțiunilor transversale ale barelor. Se realizează prin vectori moment care au direcție perpendiculară pe axa unei bare şi devine solicitare compusă (încovoiere dublă sau încovoiere cu răsucire) dacă direcția momentului nu coincide cu una dintre axele principale centrale ale secțiunilor barei.

Pe de altă parte, este o solicitare extrem de prezentă în practica inginerească, întrucât toate barele încărcate cu forțe perpendiculare pe axa lor longitudinală sunt solicitate la încovoiere (și sunt denumite grinzi). Prin urmare, este important să se stabilească nivelul suportabil al forțelor de pe astfel de bare, ceea ce pentru construcțiile din lemn se analizează pe baza încercărilor de încovoiere pe direcție perpendiculară pe fibrele lemnului (invers față de forfecare).

Epruveta utilizată

Se folosește o bară prismatică, de lungime totală " L_0 ", având secțiunea transversală de formă dreptunghiulară, cu laturile "b" și "h", constante ca mărime pe lungimea probei. Aceasta se așează pe două reazeme simple, aflate la distanța "L" (reglabilă pe dispozitivul încercării).

Schema de solicitare



Pe schiță se arată realizarea încercării, precum și modul în care ea se reprezintă simbolic în calculele inginerești.

Trasarea diagramei de eforturi și stabilirea tensiunii maxime din secțiunea unde solicitarea este periculoasă nu au fost încă discutate la curs, la momentul efectuării lucrării de laborator, astfel că nu putem intra aici în astfel de detalii. Se poate spune însă, pe baza observațiilor practice, că o astfel de bară se va rupe întotdeauna în secțiunea din dreptul forței F, mai precis cu prima fisură producându-se în fibra cea mai de jos a acelei secțiuni transversale a barei.

Ulterior se va demonstra prin calcule că eforturile de tip moment de încovoiere " $M_{iz}(x)$ " dintr-o astfel de grindă variază liniar pe lungimea ei (deoarece nu există încărcări de tip forță distribuită), având valoarea zero în dreptul reazemelor (și în porțiunile de capăt, lipsite de încărcări) și crescând (simetric) către punctul de aplicare a forței, unde ating valoarea FL/4.

Pe de altă parte se va arăta că tensiunile de încovoiere variază liniar și antisimetric pe înălțimea secțiunilor care sunt simetrice față de axa de îndoire, având valoarea zero în punctele de pe această axă (numită și axa neutră a barei) și valorile maxime (cu semne opuse) în fibrele extreme ale barei. Acest lucru poate fi intuit cu ușurință dacă se observă modul în care se deformează bara sub acțiunea forței F: pe măsură ce crește încărcarea, fibrele longitudinale capătă forme tot mai accentuate de arce de cerc, având raze crescătoare către exteriorul curburii. Făcând și observația că dimensiunile transversale ale barei nu suferă modificări semnificative în urma acestei solicitări, deducem că fibrele din jumătatea superioară a barei se scurtează, iar cele din partea de jos se lungesc, deformațiile fiind proporționale cu distanța acestor fibre până la axa de încovoiere.

Din cele de mai sus rezultă (intuitiv) că valorile tensiunilor de încovoiere din fibrele extreme ale barei vor fi (în orice secțiune transversală, inclusiv în cea de rupere) egale și de semne opuse: dacă solicitările sunt la fel de mari, trebuie explicat motivul pentru care prima fisură apare, pentru o astfel de solicitare, în fibra extremă din partea de jos (opusă punctului de aplicare a forței).

Aceasta se datorează caracterului fragil al lemnului (mai ales când este uscat) – toate materialele fragile (fonta, piatra, creta, betonul, marmura etc.) suportă bine solicitările de comprimare, dar (prin comparație cu acelea) foarte prost pe cele de întindere. Prin urmare, tensiunile din fibrele extreme cresc continuu (la creșterea forței F), în același ritm, dar prima dată se egalează limita de rezistență la întindere a lemnului, în fibra cea mai de jos.

Relații de calcul

După cum s-a arătat mai sus, ne limităm la scrierea directă a relației cu care se stabilește rezistența lemnului la încovoiere (perpendicular pe fibrele sale):

$$\sigma_{r} = \frac{M_{iz \, max}}{W_{z}} = \frac{F_{max} \cdot L}{4 \cdot \frac{b \cdot h^{2}}{6}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{F_{max} \cdot L}{b \cdot h^{2}}$$

unde F_{max} este forța (în kgf) care rămâne fixată pe cadranul mașinii după ruperea probei, iar W_z este modulul de rezistență al secțiunii dreptunghiulare în raport cu axa de încovoiere (relația lui de calcul "bh²/6" va fi demonstrată la curs). Este de remarcat că lungimea totală a grinzii nu influențează acest calcul, în care apare doar distanța dintre reazeme "L" – despre care s-a arătat că este reglabilă după dorința experimentatorului.

Modul de lucru

Folosind aceeași mașină pentru încercări mecanice, de tip R5, folosită la încercarea de forfecare, vor fi parcurse următoarele etape de lucru:

- se pregătește mașina, reglată pentru forțe de compresiune de până la 500kgf;
- se măsoară dimensiunile transversale ale epruvetei, care se așează în dispozitiv cu dimensiunea mai mare "h" pe direcție verticală;
- se reglează distanța dintre reazemele dispozitivului, de exemplu la valoarea L = 200mm;
- se aduce poansonul masinii în contact cu proba și se pornește încărcarea;
- se menține creșterea forței F până în momentul în care se produce ruperea epruvetei;
- se scoate proba ruptă din dispozitiv și se citește forța F_{max} pe cadranul mașinii.

Analiza rezultatelor

Prelucrarea datelor experimentale este foarte simplă, fiind de calculat doar rezistența lemnului la încovoiere (pe direcție perpendiculară pe fibre) pe baza relației de mai sus. Desigur, forța maximă trebuie exprimată în unități de măsură din Sistemul Internațional, adică în Newton (se reamintește că 1 kgf = 9,81N), pentru ca rezultatul final să fie exprimat în MPa (N/mm²).

Pe lângă stabilirea acestei valori, este important să fie evidențiate informațiile furnizate de experimentul efectuat, cu privire la următoarele aspecte ale solicitării de încovoiere:

- deformarea barei, sub acțiunea unei forțe concentrate plasate la mijlocul distanței dintre cele două reazeme;
- poziția, pe axele "x" (longitudinală) și "y" (axa principală centrală perpendiculară pe direcție de încovoiere), a fibrei în care se produce prima fisură în materialul epruvetei, atunci când încărcarea ajunge la nivelul ei maxim;
- explicarea acestor fenomene, pe baza evoluției eforturilor secționale pe lungimea grinzii, respectiv a tensiunilor de încovoiere pe înălțimea secțiunilor transversale.

În final, trebuie remarcat că rezultatele încercărilor de acest fel sunt importante și concludente pentru a se realiza încadrarea într-o anumită clasă (inclusiv de aplicații recomandabile), a materialului lemnos dintr-un lot de materie primă care s-ar propune a fi cercetat experimental.

ÎNCERCAREA LA FORFECARE A LEMNULUI


Prezentare generală

Lemnul este în mod natural un material cu calități particulare, derivate din structura specială, formată din lamele fibroase, care corespund în principiu inelelor de creștere ale copacilor. Acestea vor face ca proprietățile care sunt stabilite pe probe decupate pe direcții diferite din masa lemnoasă să aibă valori diferite în mod pronunțat: rezultă că lemnul este un material neomogen și anizotrop, iar încercările mecanice care i se aplică trebuie să ia în considerare acest lucru.

Atunci când este uscat, lemnul are și un caracter preponderent fragil, astfel încât rezultatele cele mai grăitoare în privința calităților lui mecanice se obțin prin încercările de forfecare și încovoiere; în fiecare caz, încărcările se vor dirija în raport cu fibele lemnului pe direcții adaptate obiectivelor experimentului respectiv. De exemplu, prin încercarea de forfecare (longitudinală) se urmărește să se stabilească la ce nivel al încărcării, pe direcția fibrelor, se produce ruperea lemnului prin desfacere în straturi.

Epruveta utilizată

Se folosește o probă de dimensiuni mici (care deci evită risipa de material), având formă prismatică și două decupări nesimetrice, în zona care este sprijinită, la partea inferioară, în dispozitivul de prindere. Decupările au rolul, așa cum se va observa pe parcursul experimentului, să predetermine secțiunea pe care se va produce ruperea prin forfecare a epruvetei.



Schema de solicitare

După cum se poate observa pe schiţa alăturată, proba de lemn (pe suprafaţa căreia liniile subţiri ondulate evocă direcţia fibrelor) este aşezată cu decuparea mai mică pe reazemul orizontal din partea dreaptă, în vreme ce reazemul vertical din stânga permite alunecarea cu rostogolire a probei către în jos.

Forța activă F este aplicată de poansonul mașinii de încercat, pe platanul căreia dispozitivul este sprijinit la partea de jos. Reazemul din stânga introduce o forță de reacțiune R, egală permanent cu F și crescând împreună cu ea, treptat și lent.

În momentul în care tensiunea de forfecare egalează și depășește valoarea rezistenței lemnului

la desfacere în straturi începe să se producă ruperea probei, pe planul indicat cu linie punctată în figură. Dacă fibrele de lemn sunt uniforme în zona de rupere, atunci secțiunea de rupere va fi aproximativ plană, iar dimensiunile ei vor coincide cu înălțimea "b" a epruvetei din partea cu decupări și respectiv cu grosimea ei "g".

Este important să se observe două lucruri, în legătură cu forma epruvetei:

- pe de o parte, că pentru a se produce forfecare, iar nu o simplă solicitare de compresiune, este nevoie ca forțele să nu fie pe aceeași direcție, ci să aibă între ele un mic decalaj (care în practică este observabil atât la foarfeci, cât și la ghilotine, de exemplu);
- în al doilea rând, se poate înțelege că decuparea din dreapta-sus a probei trebuie să fie puțin mai mare (în direcția paralelă cu reazemul orizontal) decât cea din partea de jos, pentru ca fisura (linia punctată) care se produce la atingerea limitei de rezistență (și care începe de pe muchia, de lungime "g", aflată în contact cu colțul reazemului de jos) să se poată degaja până la suprafața superioară a probei, ajungând să se termine în zona decupării de sus.

Se mai observă că, dacă decuparea de sus ar fi insuficient de mare, fisura s-ar dezvolta către zona superioară a probei, pe care se aplică forța F, astfel că în epruvetă se va produce nu doar solicitarea de forfecare, ci și una de compresiune.

În fine, este de remarcat și faptul că la forfecare solicitarea nu este omogenă (cum este la tracțiune), ci se concentrează într-o anumită secțiune (sau, în alte cazuri, în câteva secțiuni) din probă, iar efectele produse în restul volumului de material pot fi considerate neglijabile.

Nu este lipsită de interes o precizare: încercarea se realizează pe o mașină pentru încercări mecanice de tip R5, de construcție simplă, necuplată la un calculator. Cadranele pe care se citesc, la această mașină, forțele aplicate epruvetelor sunt gradate în unități particulare de măsură, destul de rar folosite în prezent: este vorba despre kilograme-forță (forța cu care trage de un resort masa de 1kg), pentru care transformarea în unități din SI se face astfel:

$$1 \text{ kgf} = 1 \text{ kg} \times 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 9.81 \text{ N}$$

Pe baza acestei relații se preferă și se admite ca, în cazul unor calcule aproximative și grăbite, să se considere că 1kgf = 1 daN, ceea ce însă nu trebuie făcut în calculele de laborator.

Relații de calcul

Mărimea rezistenței lemnului la forfecare longitudinală reprezintă valoarea tensiunii de forfecare ce se înregistrează în material în momentul ruperii, în secțiunea de rupere a epruvetei. Prin urmare, această valoare se va calcula ca raport între forța F_{max} (care rămâne înregistrată pe cadranul mașinii după rupere) și aria de lemn A_f pe care se produce dislocarea prin forfecare – s-a arătat mai sus că aceasta are forma unui dreptunghi cu laturile "b" și "g":

$$\tau_{r} = \frac{F_{max}}{b \cdot g} \left[MPa \right]$$

Modul de lucru

Efectuarea încercării implică parcurgerea următoarelor etape:

- se măsoară (folosind un şubler) dimensiunile epruvetei de lemn în zona decupată;
- se reglează masina pentru încercări mecanice pentru forțe cuprinse în intervalul 0-500kgf;
- se montează epruveta în dispozitiv și se așează dispozitivul pe platanul mașinii;
- se aduce poansonul maşinii în contact cu partea superioară a probei, pe care se va aplica forţa activă F;
- se pornește mașina și se începe creșterea forțelor de forfecare;
- se încarcă proba până la rupere, după care se oprește mașina și se extrage epruveta din dispozitiv;
- se reține valoarea F_{max} a forței la care s-a produs ruperea epruvetei prin forfecare.

Analiza rezultatelor

Prelucrarea datelor experimentale este foarte simplă, întrucât este de calculat doar rezistența la forfecare longitudinală a lemnului, folosind relația de mai sus. Mult mai interesant este să se rețină particularitățile lemnului, ca material natural neomogen și anizotrop, ca și elementele semnalate anterior cu privire la modul cum se realizează solicitarea de forfecare și cum se produce ruperea lemnului sub acțiunea acestui tip de încărcare mecanică.


MĂSURAREA CU TRADUCTOARE ELECTRICE REZISTIVE A TENSIUNILOR DIN PIESELE SOLICITATE MECANIC

Verificarea preciziei măsurărilor

Prezentare generală

În ingineria mecanică este important să poată fi verificată experimental intensitatea solicitărilor din diverse piese, exprimată prin valorile tensiunilor din anumite puncte ale acestora. Măsurarea tensiunilor (tensometria) folosește metode diverse de lucru: cele bazate pe analizele unor variații ale parametrilor curentului electric utilizează ca elemente intermediare niște traductoare, atașate piesei în punctele de măsurare, cele mai răspândite fiind traductoarele electrice rezistive (TER).

Numite și mărci tensometrice (întrucât se lipesc pe piese, ca timbrele pe plicuri), acestea au ca element de bază un fir metalic, foarte subțire, așezat într-un fel de spirală (pentru a avea lungime relativ mare pe o suprafață mică) – formând grila traductorului – pe un suport izolator.



Schema de principiu a unui traductor electric rezistiv


Dimensiunile globale ale traductoarelor sunt de obicei mici, de ordinul milimetrilor, pentru ca suprafața de pe piesă pe care se citesc deformațiile să fie cât mai mică. Lipirea mărcilor în punctele de măsurare se face folosind adezivi special destinați acestor aplicații, iar când piesa studiată se deformează sub acțiunea încărcărilor pe care le suportă, grilele traductoarelor se vor deforma solidar cu micile porțiuni de pe piesă pe care sunt lipite.

Se poate remarca pe schema alăturată că firul metalic este mai gros în porțiunile de legătură dintre zonele sale principale, așezate în lungul grilei, pentru ca deformațiile care se produc pe direcția transversală, să influențeze cât mai puțin rezultatele măsurărilor.

Modificările de dimensiuni ale firului metalic îi vor modifica rezistența electrică, iar intensitatea unui curent care îl străbate va avea variații care pot fi citite la un aparat de măsură. De fapt, semnalul electric citit va fi proporțional cu variațiile alungirilor specifice "ɛ", produse în punctul de măsurare ca urmare a solicitării aplicate.

O problemă importantă este acuratețea măsurărilor electrice, deoarece (mai ales în cazul pieselor metalice) deformațiile specifice sunt foarte mici și tot la fel vor fi și variațiile de curent ce se vor înregistra. Este necesar să se folosească circuite de măsurare foarte sensibile, iar în mod curent acestea sunt montaje de tip punte Wheatstone, al căror principiu de funcționare este arătat în schița alăturată.

Circuitul de tip patrulater este alimentat, în curent continuu (de la bateria sau redresorul B) pe o diagonală, în vreme ce semnalul rezultant este cules de pe cealaltă diagonală, cu aparatul de măsură AM. Rezistențele de pe ramura din dreapta sunt: una calibrată (RC) și una reglabilă (RR), iar pe ramura din stânga sunt montate două traductoare tensometrice – unul activ (TA), lipit în zona de măsurare de pe piesă, celălalt



Schema montajului în punte Wheatstone


de compensare (TC), un traductor "martor", identic cu TA și lipit pe un eșantion de material la fel cu al piesei cercetate, plasat în aceleași condiții de mediu cu aceasta, dar lipsit complet de încărcări mecanice.

Montajul permite, dacă rezistențele sunt alese corect, aducerea la zero a aparatului de măsură prin intermediul reglării rezistenței RR, după care orice variație de rezistență din brațele circuitului va fi indicată de AM. Trebuie precizat că modificările de rezistență din brațe alăturate ale punții produc efecte care se scad la aparatul de măsură, în vreme ce variațiile din brațe opuse dau

efecte care se cumulează la AM. Pe acest fenomen se bazează metoda de "compensare termică" a traductoarelor tensometrice rezistive, care folosește traductorul TC de pe schema de mai sus: ambele traductoare suportă aceleași condiții de mediu, deci vor avea aceleași variații de rezistență datorită eventualelor modificări ale acestora. În schimb, solicitările mecanice produc efecte doar asupra traductorului activ TA și cum variațiile de rezistență pentru TA și TC se vor scădea, rezultă că efectele parazite ale condițiilor de mediu vor fi eliminate din semnalul rezultant: acesta va indica doar variațiile de rezistență din TA produse de solicitarea mecanică aplicată piesei.

Scopul lucrării

Lucrarea de față are ca obiectiv să se evalueze nivelul de precizie a măsurărilor efectuate cu traductoarele tensometrice rezistive. Evaluarea se bazează pe compararea unor date experimentale cu valorile calculate ale unei aceleiași mărimi – tensiunea de încovoiere dintr-un anumit punct al unei grinzi în consolă (încastrată la un capăt și liberă la celălalt) care susține pe capăt o forță concentrată verticală.



Schema de solicitare

Se folosește o grindă de lățime care crește, dinspre capătul liber spre reazem, proporțional cu momentul de încovoiere care solicită bara: se observă că acest efort va fi cu atât mai mare cu cât secțiunea de calcul este mai distantată fată de punctul în

care se aplică forța F. Lățimea piesei variază astfel încât valorile tensiunilor din fibrele ei extreme să fie aceleași în toate secțiunile transversale, iar barele de acest fel sunt numite "grinzi de egală rezistență" la încovoiere.

Pe schemă se observă că se folosesc traductoare TA şi TC, amplasate pe fețele opuse ale aceleiaşi secțiuni a barei, care se află la distanța L_T de punctul unde se aplică forța F. Este un caz particular al metodei de compensare, cu ambele traductoare aflate sub acțiunea solicitării mecanice: având în vedere condițiile descrise, rezultă că tensiunile de încovoiere din cele două puncte de măsurare vor avea valori egale, dar cu semne opuse (TA fiind solicitat la întindere).

Relații de calcul

Din cele de mai sus rezultă că semnalul produs la aparatul de măsură (gradat direct în unități de alungiri specifice ε) de variațiile de rezistență din traductorul activ va avea două componente – una proporțională cu tensiunea (deci și cu deformația specifică) maximă de încovoiere din secțiunea respectivă, iar cealaltă cu efectele parazite produse de variațiile condițiilor de mediu din laborator:

$$\varepsilon_{\text{TA}} = \varepsilon_{\text{max}}^{\text{inc}}(L_{\text{T}}) + \varepsilon^{\text{termic}}$$

În mod similar, semnalul furnizat de traductorul de compensare va cuprinde în aceeași măsură efectele parazite ale mediului, iar componenta dată de solicitarea mecanică va fi egală și de sens opus celei din TA, adică:

$$\varepsilon_{TC} = -\varepsilon_{max}^{inc}(L_T) + \varepsilon^{termic}$$

Cele două traductoare fiind montate în brațe adiacente ale punții Wheatstone, înseamnă că semnalul rezultant indicatde aparatul de măsură se calculează astfel:

$$\epsilon_{rez}^{exp} = \epsilon_{TA} - \epsilon_{TC} = 2 \cdot \epsilon_{max}^{inc}(L_T)$$

Prin urmare, circumstanțele speciale în care se face compensarea termică în acest caz conduc, pe lângă eliminarea efectelor condițiilor de mediu, la amplificarea (dublarea) semnalului util care trebuie măsurat în experiment, cu efecte favorabile asupra sensibilității măsurărilor efectuate.

Pe de altă parte, se propune ca valoarea citită la aparat a semnalului rezultant de mai sus să fie comparată cu o valoare estimată prin calcule a acelui semnal. Practic este necesar să se calculeze, folosind relațiile din rezistența materialelor, deformația specifică produsă de solicitarea

descrisă, în fibra superioară din secțiunea aflată la distanța L_T de punctul în care se aplică forța F. Se pornește de la valoarea tensiunii de încovoiere din acel punct și de la expresia legii lui Hooke pentru această deformare elastică a barei considerate:

$$\varepsilon_{\text{rez}}^{\text{calc}} = 2 \cdot \varepsilon^{\text{inc}}(L_T) = 2 \cdot \frac{\sigma^{\text{inc}}(L_T)}{E} = \frac{2}{E} \cdot \frac{M_{iz}(L_T)}{W_z(L_T)}$$

În această relație apar modulul de elasticitate E al materialului grinzii, momentul de încovoiere din sectiunea de măsurare (calculat ca în fizica elementară, ca moment al lui F fată de sectiune), ca și modulul de rezistență W_z al secțiunii de lucru. S-a precizat anterior că lățimea grinzii este variabilă, deci se va nota cu $b(L_T)$ cea din secțiunea în care sunt lipite traductoarele, astfel că se obține: $\epsilon_{rez}^{calc} = \frac{2}{E} \cdot \frac{F \cdot L_T}{\underline{b(L_T) \cdot h^2}} = \frac{12 \cdot F \cdot L_T}{E \cdot b(L_T) \cdot h^2}$

$$\epsilon_{rez}^{calc} = \frac{2}{E} \cdot \frac{F \cdot L_T}{\underbrace{b(L_T) \cdot h^2}} = \frac{12 \cdot F \cdot L_T}{E \cdot b(L_T) \cdot h^2}$$

Se mai precizează că forța de încovoiere F se obține prin atârnarea unei mase marcate "m" la capătul liber al grinzii, deci F = m·g, unde "g" este accelerația gravitațională.

Modul de lucru

Efectuarea lucrării presupune parcurgerea următoarelor etape:

- se porneste puntea electronică și se echilibrează la zero canalul de măsurare ales pentru conectarea traductoarelor TA si TC la punte:
- \bullet se calculează valoarea estimată a semnalului rezultant ϵ_{rez} , folosind următoarele valori numerice ale mărimilor din relația de mai sus – m=4,025kg; g=9,81m/s²; $E=21\cdot10^4$ MPa; $L_T=207$ mm; h=5.25mm; $b(L_T)=48$ mm; rezultatul se va exprima sub forma unui număr întreg înmulțit cu 10^{-6} , fără dimensiuni (număr abstract);
- se asează masa marcată pe capătul barei de egală rezistentă care reprezintă proba solicitată la încovoiere, se reglează scara de citire a valorii e, astfel ca citirea să se poată face corect, după care se notează valoarea experimentală ε_{rez} ;
- se compară cele două valori ale semnalului rezultant și se calculează precizia relativă a măsurărilor, sub forma abaterii fată de valoarea calculată, folosind o relație de forma

$$\Delta \varepsilon = \frac{\varepsilon_{\text{rez}}^{\text{calc}} - \varepsilon_{\text{rez}}^{\text{exp}}}{\varepsilon_{\text{rez}}^{\text{calc}}} \cdot 100$$
 [%]

În legătură cu unitățile în care se exprimă alungirile specifice ε , ele ar trebui să fie raportul între două categorii de unități de lungime – alungirea împărțită la dimensiunea inițială; piesele folosite în mod curent în ingineria mecanică, mai ales dacă sunt din metale, au în domeniul elastic al deformabilității lor alungiri foarte mici, de ordinul milimetrilor sau al subdiviziunilor acestora, iar pentru forțe care nu sunt foarte mari se preferă scrierea unităților de ε astfel:

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\mu m}{m} = \frac{10^{-6} \,\mathrm{m}}{m} = 10^{-6}$$

Prin urmare, alungirile specifice se măsoară de obicei în "µm/m" (așa cum apare pe cadranul punții electronice cu care se lucrează în acest experiment), ceea ce poate fi scris și ca "10-6" fără dimensiuni (așa cum se prezintă rezultatul calculelor teoretice pentru valoarea ε_{rez}).

Analiza rezultatelor

Prezenta lucrare de laborator are ca objectiv să informeze pe studenti asupra existentei metodelor experimentale de stabilire a tensiunilor din piesele solicitate mecanic, ca și a potențialului uriaș al acestor metode în privința verificării practice a rezultatelor proiectării inginerești; este de reținut că tensometria electrică rezistivă se bazează în prezent pe o gamă foarte extinsă de traductoare și rozete de traductoare tensometrice, astfel că este aplicată pe scară largă în cele mai variate domenii inginerești; este remarcabil că ea poate furniza soluții pentru tot felul de probleme practice în care este necesară măsurarea unor mărimi mecanice dintre cele mai diverse.

ÎNCERCAREA LA TRACȚIUNE A MATERIALELOR METALICE

Prezentare generală

Încercarea la tracțiune (sau întindere) este una dintre metodele cele mai sigure și cel mai mult folosite pentru stabilirea modului principial în care se comportă un material necunoscut, atunci când este solicitat mecanic. Avantajele ei sunt următoarele:

- simplitatea relativă de punere în practică a încercării;
- relațiile de calcul simple prin care sunt valorificate datele obținute prin experimente;
- valabilitatea inclusiv în domeniul deformărilor plastice a relațiilor de calcul folosite în domeniul elastic:
- costul redus de realizare, deoarece nu este necesară o calificare foarte înaltă a operatorului;
- cheltuielile materiale scăzute, fiind consumată o cantitate relativ mică de material studiat.

Trebuie făcută totuși observația că rezultatele încercării nu sunt independente de calitatea dotărilor din laboratorul unde se lucrează: vor fi cu atât mai elocvente cu cât mașina folosită este mai competitivă și mai complet utilată pentru efectuarea experimentelor.

Scopul lucrării

Prin realizarea încercării la tracțiune se pot atinge simultan mai multe obiective:


- stabilirea categoriei în care poate fi încadrat materialul studiat, din punctul de vedere al răspunsului la solicitările mecanice;
- determinarea valorilor caracteristicilor de rezistență și de ductilitate, la tracțiune, ale materialului încercat;
- trasarea curbei caracteristice la tracțiune a materialului.

Epruveta utilizată

Pentru materialele metalice încercarea se efectuează urmând prevederile standardului SR EN 10002, care este pe cale să fie înlocuit de norma ISO 6892:2010. Ambele prevăd utilizarea unor epruvete de formă plată sau cilindrică, acestea din urmă fiind preferate dacă probele sunt prelevate din material sub formă de bloc. Pentru ca efectele forțelor cu care epruveta este prinsă în bacurile mașinii să nu denatureze starea de tensiuni din zona ei de măsurare, capetele epruvetei sunt de obicei ceva mai late și mai groase față de celelalte porțiuni ale ei.

Schema de solicitare

Epruveta este solicitată la întindere prin intermediul a două forțe concentrate F, egale și opuse, aplicate pe capetele ei și având direcția axei sale longitudinale. Forțele cresc treptat și lent (solicitarea este de tip static) până la ruperea probei, iar pe parcursul încercării se înregistrează curba de variație a dependenței dintre mărimea încărcării și alungirea pe care aceasta o produce pe probă. Dimensiunile inițiale d_0 și L_0 se măsoară pe zona "calibrată" a epruvetei, așa cum se arată în figura de mai jos.



Schema de principiu a încercării la tracțiune.

Dispozitivul folosit

Lucrarea se efectuează pe o mașină universală pentru încercări mecanice, condusă de computer, prin intermediul căruia se aleg parametrii la care se realizează solicitarea – de exemplu viteza de creștere a forței. Aceasta se reglează de fapt în

termeni de alungire (îndepărtarea reciprocă a capetelor epruvetei) produsă în unitatea de timp.

Mașina afișează în mod continuu pe monitor graficul de dependență între forța aplicată F și alungirea ΔL a epruvetei, grafic pentru care se poate opta să aibă în axele de coordonate și alte mărimi (de exemplu tensiune-alungire specifică), ale căror valori se calculează automat pe baza datelor inițiale ale probei.


Tipuri de comportări ale materialelor

Imaginea grafică a dependenței dintre mărimile relative σ și ϵ este specifică fiecărei clase de materiale, fiind numită curbă caracteristică a materialului (în acest caz – la tracțiune). Ea oferă multe informații privind proprietățile materialului respectiv, așa cum se va arăta mai jos.

Pentru otelurile de duritate medie, pe curba caracteristică se pot deosebi mai multe zone, cărora le corespund o serie de mărimi importante.

Punctul O corespunde situației inițiale, în care în epruvetă nu există tensiuni (σ =0) și nici deformații (ϵ =0): în prima porțiune a curbei, cele două mărimi cresc simultan, dar viteza de crestere a lui (σ) este mai mare (graficul este mai apropiat de axa tensiunilor). În plus. dependența dintre cele două mărimi este liniară până în punctul A, care corespunde limitei de proporționalitate a materialului ($\sigma_{\rm p}$).

Ordonata punctului B, până la care materialul se comportă perfect elastic, adică după descărcare (îndepărtarea forței) epruveta își recapătă lungimea Aspectul tipic al curbei caracteristice pentru inițială L_0 , se numește *limită de elasticitate* (σ_e).



otelurile de duritate medie.

Începând din punctul C curba capătă tendința de a continua pe o direcție aproximativ paralelă cu axa absciselor, deoarece se produce creșterea deformației fără ca forța să crească în mod sensibil (se spune că materialul "curge"). Această zonă marchează intrarea în zona deformării plastice a materialului, iar tensiunea corespunzătoare punctului C se numeste *limită de curgere* (σ_c).

Urmează o porțiune crescătoare a curbei, fără proporționalitate între cele două mărimi, care se termină în punctul de maxim D, considerat a fi limita de rupere (σ_r) sau rezistența la (rupere prin) **tractiune** a materialului testat. Dacă se opreste încercarea într-un punct oarecare $P \in (C'D)$ si se urmăreste evoluția epruvetei pe parcursul scăderii forței către zero, se constată că descresterea celor două mărimi nu se face nici pe drumul urmat la încărcare și nici pe directia normală la axa absciselor (PP'), ci după o linie (PO'), aproximativ paralelă cu zona elastică (OB) a curbei.

Aceasta arată că deformațiile înregistrate pe epruvetă nu sunt în totalitate reversibile, pentru că din deformația specifică (ε_t), existentă în starea de încărcare din punctul P, dispare cantitatea (ε_e), numită deformație elastică, dar epruveta rămâne cu deformația (ε_p) – deformație plastică (permanentă), adică are o lungime mai mare cu $(\varepsilon_n \cdot L_0)$ decât lungimea inițială.

Dacă această epruvetă se montează din nou în mașina pentru încercări și se reia solicitarea ei, se observă o evoluție $\sigma(\varepsilon)$ mergând, cu aproximație, după segmentul (O'P), ceea ce indică o zonă cu deformare proportională (elastică) a materialului, zonă de lungime mai mare decât portiunea initială (OA). Acest fenomen, marcând o modificare favorabilă a calitătilor materialului, se numeste ecruisare și este specific metalelor cu proprietăți mecanice moderate. Este recomandabil ca piesele făcute din astfel de materiale să fie supuse unei solicitări inițiale (pre-încărcare) înainte de a le fi aplicate încărcările propriu-zise pe care trebuie să le preia.

Când se ajunge cu încărcarea epruvetei în apropierea punctului D, adică la valoarea maximă a forței (F_{max}), se constată că într-o anumită porțiune a epruvetei secțiunea ei transversală se micsorează ("gâtuire"), fenomen care se accentuează apoi până când se produce ruperea. În acest timp forța aplicată se micșorează, conducând la un traseu descendent (DF) al curbei caracteristice.

Este remarcabil că momentul apariției gâtuirii pe epruvetă înseamnă pierderea caracterului omogen al solicitării (care fusese observabil prin producerea acelorași fenomene în întregul volum al probei aflat în afara zonelor de prindere), datorită creșterii valorilor locale ale tensiunilor și deformațiilor specifice în acea zonă a epruvetei.

Pe lângă forma propriu-zisă a curbei caracteristice, aspectul sectiunii de rupere a epruvetei este un criteriu în plus pentru încadrarea materialului analizat într-o anumită categorie: materialele fragile se rup după deformații foarte mici, aproape inobservabile, iar cele ductile – dimpotrivă, se deformează mult, iar curba nu are o zonă urcătoare după zona de curgere.

Materialele pentru care s-a descris mai sus forma tipică a curbei de tracțiune, în rândul cărora se situează si otelurile de duritate medie, formează categoria intermediară: ele nu manifestă nici fragilitate, dar nici ductilitate pronunțată, în schimb închid sub curba lor caracteristică la tracțiune o suprafată mult mai mare decât la celelalte două categorii. Această arie reprezintă măsura energiei de deformare pe care materialul o poate acumula înainte de rupere: cu cât aceasta este mai mare, cu atât materialul este mai **tenace** și va suporta mai bine, de exemplu, solicitările prin soc.

Asadar, despre un material care se rupe la tractiune prin smulgere, după aparitia unei gâtuiri pronuntate pe epruvetă și pentru care pe curba caracteristică apar zonele descrise, inclusiv zona urcătoare dinainte de rupere, se va spune că are tenacitate mare si că este recomandabil pentru preluarea în condiții de siguranță a unei game variate de încărcări mecanice.

Relații de calcul

Dacă după rupere se asează cap la cap cele două bucăți ale epruvetei și se măsoară lungimea finală L_u a porțiunii sale calibrate, se poate determina alungirea specifică la rupere a materialului:

$$A_{r} = \frac{L_{u} - L_{0}}{L_{0}} \cdot 100 = \frac{\Delta L}{L_{0}} \cdot 100 \quad [\%]$$
 (1)

În mod analog, notând cu S_0 și S_u ariile inițială și finală (calculate în funcție de diametru) ale secțiunii de rupere, se poate stabili gâtuirea specifică la rupere a materialului:

$$Z = \frac{S_0 - S_u}{S_0} \cdot 100 \qquad [\%]$$
 (2)

Cu privire la valorile limită ale tensiunii, în standardele pentru încercarea la tracțiune a metalelor se recomandă calcularea lor prin împărțirea valorilor corespunzătoare ale forței de încărcare nu la aria instantanee a secțiunii epruvetei, ci la aria ei inițială S_0 , astfel că limitele teoretice ale tensiunii (σ_c și σ_r) sunt înlocuite prin niște mărimi *convenționale*:

■ limita de curgere
$$R_e = \frac{F_c}{S_0}$$
 [MPa] (3)

■ limita de rupere $R_m = \frac{F_{max}}{S_0}$ [MPa] (4)

■ limita de rupere
$$R_m = \frac{F_{max}}{S_0} [MPa]$$
 (4)

Aceste patru mărimi (R_e, R_m, A_r, Z), calculate pe baza datelor obținute din încercarea descrisă, se numesc caracteristici mecanice la tracțiune ale materialului analizat, iar cunoasterea lor este importantă pentru calculele de rezistență și pentru folosirea corectă a materialului în cauză.

Modul de lucru


Efectuarea în laborator a încercării de tracțiune presupune parcurgerea următoarelor etape:


- se pornește mașina și se reglează parametrii încercării; viteza de creștere a solicitării se alege, de exmplu la valoarea de 2mm/min;
- se măsoară valorile inițiale ale diametrului și lungimii epruvetei;
- se completează cu aceste valori tabelul afișat pe monitor;
- se instalează epruveta între bacurile de prindere ale mașinii și se pornește încărcarea;
- se urmărește modul în care proba se deformează pe parcursul solicitării, iar pe monitor se observă trasarea curbei caracteristice a epruvetei;
- după producerea ruperii probei se înregistrează curba în computerul mașinii, apoi se scot bucățile de epruvetă din mașină și se măsoară dimensiunile finale - diametrul du din secțiunea de rupere și distanța L_u dintre reperele extreme de pe epruvetă, atunci când bucățile rupte sunt așezate cap la cap pentru reconstituirea probei.


Analiza rezultatelor

Fenomenele observate si datele rezultate din experiment permit să se încadreze materialul încercat într-o anumită categorie de materiale, precum și să se calculeze valorile caracteristicilor sale de rezistență (limitele de curgere și de rupere) și ductilitate (alungirea și gâtuirea la rupere).

Câteva forme tipice de curbe caracteristice







Oțel tenace, în două variante de prezentare a rezultatelor încercării